


PRAKTISCHE FÖRDERBANDREPARATUR MIT BELZONA

ID: 1770



PROBLEM

Versagen der Verbindungsstelle aufgrund von Feuchtigkeit.

ANWENDUNGSSITUATION

Zuvor mit „Tip Top“ vulkanisierte Verbindungsstelle eines Kohleförderbands.

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt SHM-6 durchgeführt.

BELZONA-FAKTEN

Die Belzona-Reparatur verkürzt die Stillstandzeiten und kann ohne eine Verwendung spezieller Vulkanisierungsausrüstung durchgeführt werden. Diese Anwendung hielt mehr als drei Jahre und Belzona wird routinemäßig in dieser Fabrik zur Reparatur von Förderbändern eingesetzt.

INDUSTRIE

Leistung

STANDORT DES KUNDEN

Energiewirtschaft, Bulgarien

ANTRAGSDATUM

Oktober 2003

PRODUKTE

Belzona 2311 (SR Elastomer) Belzona 2911 (QD Conditioner)

SUBSTRAT

Gummi

FOTOBESCHREIBUNGEN

1. Die ursprüngliche Verbindungsstelle 2. Der abgeklebte und grundierte Reparaturbereich 3. Abgeschlossene Anwendung