


УДОБНЫЙ РЕМОНТ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ С BELZONA

ID: 1940



ПРОБЛЕМА

Разрушение соединения из-за влажности

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Соединения угольного ленточного конвейера, которые ранее ремонтировались вулканизацией с использованием решений Tip Top.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было проведено в соответствии с листовками о применении материалов - Belzona Know-How System Leaflet SHM-6.

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Ремонт с Belzona позволяет свести до минимума время простоя оборудования и осуществляется без применения специального оборудования для вулканизации. Данный ремонт выдержал более трёх лет эксплуатации - Belzona регулярно используется на этом предприятии для ремонта конвейерных лент.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Power

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Энергетическая промышленность - Болгария

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Октябрь 2003

ПРОДУКТЫ

Belzona 2311 (SR Эластомер) Belzona 2911 (QD Кондиционер)

СУБСТРАТ

Резина

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Соединение до ремонта. 2. Область ремонта отделена маскирующей лентой и обработана Кондиционером. 3. Законченный ремонт.

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.