

СВЕТ ПРОДОЛЖАЕТ ГОРЕТЬ БЛАГОДАРЯ BELZONA

ID: 1952



ПРОБЛЕМА

Из-за смещения башни трансформатора масло начало проникать через вкладыш, что привело к образованию течи.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Замена фарфорового вкладыша трансформатора в электрической подстанции.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было проведено в соответствии с обновлённой версией листовки о применении материалов Belzona Know-How System Leaflet VPF-11a.

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

На время замены трансформатора был взят в аренду генератор, стоимостью £50,000 в неделю. Для замены трансформатора потребовалось бы не менее 4 недель работы и оплаты генератора, при этом был бы необходим запасной трансформатор. Ремонт Belzona занял 12 часов и обошёлся в £1,000.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Power

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Электрическая подстанция, Великобритания

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Июнь 2006

ПРОДУКТЫ

Belzona 1161 (Супер UW Металл)

СУБСТРАТ

Фарфор и сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Обнаружение течи 2. Подготовка поверхности 3. Нанесение Belzona 1161 4. Вид отремонтированного на месте трансформатора

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com



Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.