

РЕМОНТ РАЗРУШЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ С ПОМОЩЬЮ BELZONA

ID: 2006



ПРОБЛЕМА

Два изолятора треснули и разрушились. Повреждена также медная труба в одном из изоляторов.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Вкладыши изолятора

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было проведено в соответствии с листовкой о применении материалов - Belzona Know-How System Leaflet VPF-1 и 2. Изначальные профили были восстановлены с помощью Belzona® 1111; в качестве гладкого верхнего слоя поверхности использован Belzona® 1391.

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

При помощи продукта Belzona, поврежденные изоляторы были успешно восстановлены, позволив заказчику сэкономить время и деньги на замену установок. После ремонта сопротивление изоляторов в сухих условиях составило приблизительно 5 кОм, что намного выше сопротивления изоляторов до ремонта.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Power

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Электростанция, Египет

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Октябрь 2005

ПРОДУКТЫ

Belzona 1111 (Супер Металл) Belzona 1391 (Керамик НТ)

СУБСТРАТ

Фарфор

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Поврежденный изолятор 2. Второй изолятор 3. Нанесение Belzona 1111 для заполнения трещин и разрушенных участков 4. Изолятор после ремонта

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.

