

BESCHÄDIGTE ISOLATOREN MIT BELZONA REPARIERT

ID: 2135



PROBLEM

Zwei Isolatoren und ein inneres Kupferrohr waren gebrochen bzw. beschädigt.

ANWENDUNGSSITUATION

Isolatorbuchsen

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß dem modifizierten Belzona Know-how System Infoblatt VPF-1 & -2 durchgeführt. Die ursprünglichen Profile wurden mit Belzona 1111 (Super Metal) wiederhergestellt und glatte Oberflächen mit Belzona 1391 (Ceramic HT Metal) erzeugt.

BELZONA-FAKTEN

Belzona hat die beschädigten Isolatoren perfekt repariert und somit dem Kunden nicht nur die Kosten für neue Einheiten sondern auch lange Importzeiten eingespart. Nach der Reparatur wiesen die Isolatoren einen Trockenwiderstand von ca. 5000MΩ auf, ein Wert, der deutlich über dem der alten Isolatoren liegt.

INDUSTRIE

Leistung

STANDORT DES KUNDEN

Kraftwerk, Ägypten

ANTRAGSDATUM

Oktober 2005

PRODUKTE

Belzona 1111 (Super Metal) Belzona 1391 (Ceramic HT Metal)

SUBSTRAT

Porzellan

FOTOBESCHREIBUNGEN

1. Der beschädigte Isolator 2. Der zweite Isolator 3. Auftrag von Belzona 1111 (Super Metal) zum Auffüllen der Risse 4. Der reparierte Isolator

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

