

BELZONA 2211 ГЕРМЕТИЗИРУЕТ ТЕЧЬ МАСЛА НА ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ РЕЛЕ

ID: 3858



ПРОБЛЕМА

Течь через вкладыши составляла до 5 литров нефти в день. Произвести полный ремонт внутри электрического реактора было невозможно, так как это противоречит обязанности компании соблюдать меры предосторожности, поэтому было необходимо найти альтернативные варианты.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Заземлённые вкладыши подшипников на маслonaполненном переключателем блоке

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было проведено методом инкапсуляции течи, и создана герметичность вкладыша с прилегающими металлическими поверхностями. Между крышкой и верхом вкладыша был использован зажим, чтобы остановить течь при помощи плотного сжатия пробковой прокладки во время завершения применения Belzona.

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Ремонт был завершен в течение 12 часов, и денежные затраты составили 6% от установленной стоимости капитального ремонта, который невозможно было осуществить, в силу нарушения гигиены труда и техники безопасности.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Power

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Электрическая распределительная станция, Западная Австралия

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

1998

ПРОДУКТЫ

Belzona 2211

СУБСТРАТ

Сталь и керамика

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Один из протекающих заземлённых вкладышей. 2. Осуществление ремонта на вкладыше (прижатие клиновой прокладки, для остановки течи) 3. Применение Belzona 2211 завершено

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.