

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПЛАВУЧИХ РУКАВОВ С ПОМОЩЬЮ BELZONA

ID: 3860



ПРОБЛЕМА

Резиновые покрытия пострадали от регулярного механического повреждения и требуют восстановительного ремонта для сохранения плавучести.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Рукав для перекачки сырой нефти, функционирующий между выносным причальным устройством и нефтяной баржей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было выполнено в соответствии с Belzona Ной-Хау системной листовкой о применении материалов SOS-12. Рукава были тщательно очищены до придания шероховатости и затем обработаны кондиционером Belzona® 2911, после чего повреждения были устранены при помощи продукта Belzona® 2211.

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

Использование материалов Belzona, в данном случае, предотвратило дальнейшее повреждение рукава и, в частности, материала плавучей изоляции, что позволило избежать утилизации рукава.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Oil & Gas

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Оффшорная компания по нефтедобыче

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Начиная с 1987 года и по сегодняшний день

ПРОДУКТЫ

Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer)

СУБСТРАТ

Резина

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Типичный надрыв в резиновом рукаве 2. Отремонтированные повреждения на поверхности рукава. 3. Ремонт завершён.

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.