

KOHLEFÖRDERBAND MIT BELZONA REPARIERT

ID: 4126



PROBLEM

Im Förderband war ein großes Brandloch entstanden, was dazu führte, dass das Band ohne eine Reparatur nicht mehr einsatzfähig war.

ANWENDUNGSSITUATION

Eines der vielen Förderbänder für den Transport der Kohle vom Kohlenlagerplatz zum Kraftwerk.

ANWENDUNGSVERFAHREN

Das Förderband wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt SHM-1 repariert.

BELZONA-FAKTEN

Das Unternehmen, das normalerweise vom Kraftwerksbetreiber mit der Reparatur der Förderbänder beauftragt wird, verlangt für diese Reparaturen nicht nur sehr hohe Gebühren, sondern nimmt für die Durchführung auch relativ lange Zeit in Anspruch. Der Kraftwerksbetreiber war jedoch auf eine schnelle Reparatur angewiesen. Dank der Belzona Lösung konnte das Förderband innerhalb weniger Stunden repariert werden und das Kraftwerk nutzt Belzona-Produkte nun für sämtliche anfallenden Förderbandreparaturen.

INDUSTRIE

Leistung

STANDORT DES KUNDEN

Kraftwerk, Missouri, USA

ANTRAGSDATUM

2007

PRODUKTE

Belzona 2111 (D & A Hi-Build Elastomer)

SUBSTRAT

Gummi

FOTOBESCHREIBUNGEN

- 1. Vorbereitung des Lochs im Förderband.
- 2. Nach der Vorbereitung.
- 3. Nahaufnahme der abgeschlossenen Anwendung.
- 4. Abgeschlossene Anwendung.

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

