

BELZONA VERHINDERT VORZEITIGEN VERSCHLEISS AN GUMMI-FÖRDERBAND

ID: 4205



PROBLEM

Kies aus dem Steinbruch verursachte vorzeitigen Verschleiß an den Krampen, infolgedessen es zu ungeplanten Stillständen kam.

ANWENDUNGSSITUATION

Förderbandkrampen (Schwimmbagger)

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt SHM-4 durchgeführt.

BELZONA-FAKTEN

Der Reparaturwerkstoff wurde verhältnismäßig dünn aufgetragen, um eine Beeinträchtigung des Abstreifersystems und der Antriebsrollen zu verhindern.

INDUSTRIE

Allgemeine Industrie

STANDORT DES KUNDEN

Steinbruch, Minnesota, USA

ANTRAGSDATUM

Juli 2000

PRODUKTE

Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer)

SUBSTRAT

Gummi

FOTOBESCHREIBUNGEN

1. Blick vom Schwimmbagger auf das Förderband.
2. Abschleifen der Kanten der neuen Krampen.
3. Grundierung des Reparaturbereichs mit Belzona 2911 (Elastomer QD Conditioner).
4. Auftrag von Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer).

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

The Belzona logo consists of a stylized molecular structure above the word "BELZONA" in a bold, sans-serif font.