

РЕМОНТ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ

ID: 5007



ПРОБЛЕМА

Сквозной дефект ленты и остановка подачи угля

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Ремонт ленты конвейера подачи угля

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремонт выполнен в соответствии с Системной Листовкой SHM-1

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Обычно подрядчик, который производил ремонт лент этого ТЭС, очень медленно реагировал на аварии у заказчика, что вело к длительным простоям и удорожанию ремонтов. Благодаря Belzona лента была отремонтирована за часы, а ТЭС теперь использует эластомеры Belzona для всех ремонтов подобного рода.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Power

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

ТЭС

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

2007

ПРОДУКТЫ

Belzona 2111 D&A Hi-Build Elastomer

СУБСТРАТ

Резина

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Сквозной дефект ленты 2.
Подготовка участка закончена 3&4.
Завершенный ремонт

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.