

ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК ШАГАЮЩЕГО ЭКСКАВАТОРА

ID: 5135



ПРОБЛЕМА

Износ по внутренней части корпуса поворотного кулака шагающего экскаватора

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

На новую сферу нанесли антиадгезив 9411, подготовили ремонтируемую поверхность (абразивоструение, Обеспыливание, обезжиривание), после чего на внутреннюю часть корпуса (30-40 кг) и ответственную часть (сфера) нанесли Belzona 1111 и отформовали в нужный размер

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

В соответствии с Системными Листовками о применении Belzona

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

Вывод из строя данного узла привел к остановке экскаватора. Заказчику нужно было быстрое и качественное решение проблемы, чтобы минимизировать упущенную выгоду, вызванную простоем

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Mining & Quarrying

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Бокситный рудник, Архангельская область

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Март 2010

ПРОДУКТЫ

Belzona 1111
Belzona 9411

СУБСТРАТ

Сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Общий вид поворотного кулака 2. Ремонт в процессе 3. Приближенный вид корпуса и вклеенной в него сферы 4. Завершенный ремонт

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.


BELZONA®