

РЕМОНТ СОПРЯГАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ШКИВА И ВАЛА КОМПРЕССОРА ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

ID: 5138



ПРОБЛЕМА

Во время осмотра компрессора были обнаружены следы ржавчины на валу (глубиной до 0,6 мм) и на внутренней поверхности шкива (до 0,15 мм)

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Восстановление вала компрессора RC-12

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремонт выполнен в соответствии с Belzona Системной Листовкой FBC-13

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

Материал Belzona 1321 зарекомендовал себя с положительной стороны. По истечении 7 месяцев с момента ремонта агрегата, он функционирует без каких-либо нареканий. Ремонт был выполнен без разбора компрессора холодильной установки, что значительно уменьшило трудозатраты и время простоя оборудования, и более того, значительно снизило стоимость ремонта и исключило необходимость агрегатной замены изношенного вала

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

General Industry

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Склад замороженной продукции

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Апрель 2009

ПРОДУКТЫ

Belzona 1321

СУБСТРАТ

Сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Поврежденный вал
2. Следы повреждения на внутренней поверхности вала
3. Отремонтированный компрессор

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.


BELZONA®