

РЕМОНТ РУЛЕВОГО УСТРОЙСТВА БУКСИРА

ID: 5142



ПРОБЛЕМА

Износ посадочного места под соединительный фланец промежуточной посадки гребного винта на валопроводе

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Восстановление посадочных мест по технологии Belzona с помощью "ответных" частей (фланец, гребной винт) методом формовки

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

В соответствии с Системной Листовкой о применении Belzona SOS-6

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Применение Belzona позволило избежать термической нагрузки, что могло привести к его последующей деформации. Срок выполнения работ был сокращен в 6-8 раз, а также трудозатраты были уменьшены.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Marine

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

ОАО Северная верфь

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

июни 2009

ПРОДУКТЫ

Belzona 1321
Belzona 9411

СУБСТРАТ

Сталь 12X18H10T

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Валопроводы до ремонта
2. Нанесение Belzona 9411 на промежуточный фланец
3. Восстановленная с Belzona 1321 конусная посадка под промежуточный фланец
4. Гребные валы в сборе

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.