

РЕМОНТ ПОСАДОЧНОГО МЕСТА ПОД ПОДШИПНИК ВАЛА ДУТЬЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА

ID: 5145



ПРОБЛЕМА

Сильный износ

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Износ посадочного места под подшипник вала дутьевого вентилятора ВДН-28,6

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремонт выполнен в соответствии с Системной Листовкой МРТ-1

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

Изготовление нового вала занимает более 2-х недель, что вызвало бы простой предприятия и огромные денежные затраты. Ремонт Belzona выполнен в значительно более короткие сроки по месту, без полного разбора оборудования

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Power

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

ОГК-6, Череповецкая ГРЭС

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Август 2010

ПРОДУКТЫ

Belzona 1111

СУБСТРАТ

Сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. и 2. Общий вид агрегата в сборе
3. Нанесенный материал Belzona 1111
4. Завершенный ремонт

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com



Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.