


РЕМОНТ ТРЕЩИН КОРПУСА ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ

ID: 5166



ПРОБЛЕМА
Трещины на поверхности корпуса двигателя от механического воздействия

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Transport

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА
Сервисный центр обслуживания автомобилей

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
Март 2014 г.

ПРОДУКТЫ
Belzona 1111
Belzona 911
Belzona 9341

СУБСТРАТ
Алюминиевый сплав

- ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ**
- 1. Трещины в корпусе двигателя, подготовка поверхности
 - 2. Армирование трещин корпуса двигателя стальным листом и армирующей тканью Belzona 9341 в тяжело доступных местах
 - 3. Восстановленная поверхность корпуса двигателя

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

