

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ РЕНО 5000

ID: 5968



ПРОБЛЕМА

Эксплуатация двигателя с отверстием в блоке цилиндров невозможна. Требуется покупка нового блока.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

При эксплуатации двигателя большегрузного автомобиля произошел срыв шатуна рабочего цилиндра. При этом возникло сквозное отверстие в блоке цилиндров.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ENC-1

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

Для возврата в строй двигателя было необходимо купить новый блок цилиндров. Применение материалов и технологии Belzona позволило уменьшить расходы на восстановление двигателя в несколько раз. На сегодняшний день замечаний нет.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

General Industry

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Россия, Татарстан

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Май 2011 г.

ПРОДУКТЫ

Belzona 1111

СУБСТРАТ

Чугун

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Общий вид повреждения 2. Повреждение крупным планом 3. Заделанное отверстие вид изнутри 4. Заделанное отверстие вид снаружи

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.


BELZONA®