


BELZONA ОБЕСПЕЧИВАЕТ ГОРЯЧУЮ ВОДУ И ЧИСТОТУ В ДУШЕВЫХ ОТЕЛЯ

ID: 1941



ПРОБЛЕМА

Износ существующего покрытия привёл к интенсивной коррозии, образованию глубоких питтингов и сквозных отверстий вокруг трубного пучка. Коррозия также привела к изменению цвета горячей воды в этом престижном отеле международного класса, что создало повод для неудовлетворенности и жалоб клиентов.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Накопительный водонагреватель с рабочей температурой воды 75 °C. Температура на входе трубного пучка 100 °C - на выходе 60 °C.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было проведено в соответствии с листовками о применении материалов - Belzona Know-How System Leaflet HEX-2, HEX-4 и HEX-5.

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Клиент нуждался в быстром и экономически эффективном решении данной проблемы, влияющей на репутацию учреждения. Только повреждённая область была восстановлена покрытием Belzona, перекрывая существующее покрытие. Первоначальная проверка после 8 месяцев эксплуатации не показала никакого разрушения, и впоследствии решение было применено на втором водонагревателе. После 4 лет эксплуатации менеджер по техническому обслуживанию гостиницы подтвердил, что покрытие Belzona продолжает находиться в отличном состоянии.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Buildings & Structures

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Гостиница международного класса - Мальта

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Август 2005

ПРОДУКТЫ

Belzona 1511 (Супер НТ-Металл) Belzona 1391 (Керамик НТ)

СУБСТРАТ

Сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Коррозионное повреждение после износа существующего покрытия. 2. Горловина трубного пучка, перед подготовкой для нанесения покрытия. 3. Законченный ремонт. 4. Инспекция после 8 месяцев эксплуатации

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.


BELZONA