

# ФЛАНЕЦ ТРАНСФОРМАТОРА ИЗОЛИРОВАН С ПОМОЩЬЮ BELZONA

ID: 2003



## ПРОБЛЕМА

Течи масла в болтовых соединениях фланца

## СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Трансформатор

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было проведено в соответствии с листовкой о применении материалов - Belzona Know-How System Leaflet VPF-11a. Поверхность была подготовлена с помощью зачистной машинки MBX (Bristle Blaster). Затем были использованы Belzona® 9341 (Армирующая лента) и Belzona® 1161 для герметизации фланцевого соединения.

## БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Нанесение было выполнено за короткий период времени без значительных усилий. Работа выполнена без необходимости спуска масла. Толерантные свойства Belzona® 1161, по отношению к поверхности нанесения продукта, позволили проведение эффективного ремонта на поверхности, загрязненной маслом.

## ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Power

## МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Государственная энергетическая система, Великобритания

## ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Май 2008

## ПРОДУКТЫ

Belzona 1161 (Супер UW Металл)

## СУБСТРАТ

Сталь

## ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Участок течи 2. Применение зачистной машинки MBX (Bristle Blaster) для подготовки поверхности к нанесению продукта 3. Нанесение Belzona 9341 и Belzona 1161 на фланцевое соединение 4. Результат нанесения продукта

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit [khia.belzona.com](http://khia.belzona.com)

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)



Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.