


КРОВЛЯ ПЕКАРНИ ЗАЩИЩЕНА С ПОМОЩЬЮ BELZONA

ID: 2009



ПРОБЛЕМА

Проникновение воды внутрь здания через трещины и вздутия на некоторых участках кровли, возникшие в результате многолетнего воздействия солнца и тепла на поверхность.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Теплоизолированная кровля. Некоторые участки покрыты силиконом, другие - дегтем и мелким гравием.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было выполнено в соответствии с листовками по применению Belzona (Know-How System Leaflets) RPA-1 и RPA-8

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

В качестве пробы, перед началом применения продукта, небольшая течь была заделана в офисе гл. управляющего. Поверхности придали шероховатость, нанесли Belzona® 3921, и затем установили армированную систему Belzona® 3111 (Эластичная Мембрана). За время испытательного срока в течение двух месяцев, во время которого имели место провоцирующие погодные условия (сильные ливни) было отмечено отсутствие течей в кровле, что дало основания согласиться на ремонт 46 м2 проблемных участков. В результате данного решения, покрытые участки кровли находятся в отличном состоянии.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

General Industry

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Пекарня г. Абилин, Техас, США

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Сентябрь 2002

ПРОДУКТЫ

Belzona 3111 (Эластичная Мембрана)
Belzona 3921 (Кондиционер GSC)

СУБСТРАТ

Покрытие
теплоизоляции/нерегулярные
поверхности

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Вид кровли во время проведения работ 2. Крупный план растрескавшегося/вздувшегося покрытия с нанесением системы Belzona 3111 (Эластичная Мембрана) и Belzona 3921 (Кондиционер GSC) 3. Герметизация проблемного участка кровли 4. Герметизация иного проблемного участка кровли

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.