


# BELZONA ГЕРМЕТИЗИРУЕТ SF6 ТЕЧЬ НА ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ID: 3470



## ПРОБЛЕМА

Течь фланца диэлектрического газообразного изолятора SF6.

## СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Фланцы SF6 (шестифтористой серы) токопроводящей шины

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было выполнено в соответствии с Belzona Ной-Хау системными листовками о применении материалов GSS-4.

## БЕЛЗОНА ФАКТЫА

Клиент понял, что данный ремонт сэкономил средства, поэтому было отремонтировано несколько точек с течью. Четыре с половиной года спустя первоначальный ремонт все еще был в хорошем состоянии.

## ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Power

## МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Гидроэлектростанция в Британской Колумбии, Канада

## ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Октябрь 1993

## ПРОДУКТЫ

Belzona 2000 Серии (Elastomeric Polymers)

## СУБСТРАТ

Металл

## ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer) был введён, при помощи инъекции, между фланцевыми соединениями, чтобы заполнить зазоры. 2. Завершённое применение. 3. Были герметизированы несколько различных фланцев с течью.

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit [khia.belzona.com](http://khia.belzona.com)

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)



Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.