

AUSGESCHLAGENE KEILNUTEN MIT BELZONA WIEDERAUFGEBAUT

ID: 3508

2



3



PROBLEM

Abgebrochene Kante am Keilnutensitz führt zu ungenügender Kontaktfläche zur Lastenübertragung.

ANWENDUNGSSITUATION

Welle einer doppelströmigen Kreislumpumpe mit geteiltem Gehäuse.

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt MPT-15 durchgeführt.

BELZONA-FAKTEN

Die Belzona-Anwendung ist eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichem Schweißen und maschineller Nachbearbeitung und ermöglicht eine schnelle Wiederinbetriebnahme. Bei einer Kontrolle im Juni 2007 war die Reparatur auch weiterhin in Betrieb.

INDUSTRIE

Wasser / Abwasser

STANDORT DES KUNDEN

Wasserversorger, Bulgarien

ANTRAGSDATUM

März 2007

PRODUKTE

Belzona 1111 (Super Metal)

SUBSTRAT

Stahl

FOTOBESCHREIBUNGEN

1. Die ausgeschlagene Keilnut
2. Oberflächenvorbereitung
3. Einpassung in das Belzona-Produkt

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

