


ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ТЕЧИ ТРАНСФОРМАТОРА С ПОМОЩЬЮ BELZONA

ID: 3864



ПРОБЛЕМА

Экологическая опасность вследствие течи масла.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Утечка масла на фланцах трансформатора

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение осуществлялось в соответствии с модифицированной Belzona Noy-Hay системной листовкой GSS-4. При помощи Belzona®1161 удалось остановить течь масла. Был создан необходимый шаблон вокруг фланцев, затем Belzona® 2221 заливался в форму, полностью герметизируя фланцы.

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

Использование Belzona оказалось экономически выгодным, по сравнению со стоимостью работ бригады по устранению течей.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Power

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Электростанция, Западная Теннесси, США.

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

2006

ПРОДУКТЫ

Belzona 1161 (Super UW Metal) Belzona 2221 (MP Fluid Elastomer)

СУБСТРАТ

Сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Обзор участка 2. Остановка течи при помощи Belzona 1161 3. Процесс заливки Belzona 2221 в форму 4. Окончательный вид отвержденного материала Belzona

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

