

РЕМОНТ ПЛАВУЧЕГО РУКАВА С ПОМОЩЬЮ BELZONA

ID: 3865



ПРОБЛЕМА

Обширное повреждение наружной плавучей изоляции.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

24 дюймовый (60,96 см) плавучий рукав в Йокохама (Yokohama)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было выполнено в соответствии с Belzona Ной-Хау системной листовкой о применении материалов SOS-12.

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Плавучий рукав находился в хорошем состоянии при осмотре в феврале 2000 года. Стоимость ремонта составила \$3,000; стоимость нового рукава составляет около \$70,000.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Oil & Gas

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Нефтяная компания

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Декабрь 1998

ПРОДУКТЫ

Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer)
Belzona 2221 (MP Fluid Elastomer)

СУБСТРАТ

Резина

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Степень повреждения очевидна. 2. Нанесение Belzona 2221. 3. Завершённый ремонт.

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com



Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.