

BELZONA ЗАЩИЩАЕТ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР

ID: 4477



ПРОБЛЕМА

Крепежные отверстия обычно покрыты керамическими прокладками, однако они расшатались, тем самым вызывая истирание и разрушение болтов

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Вытяжной вентилятор с износостойчивыми лопастями

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было выполнено в соответствии с системной листовкой Ноу-Хау SHM-7.

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Эрозия болтов приводит к преждевременной остановке производства. В каждом вытяжном вентиляторе 6 лопастей, всего на заводе 5 вытяжных вентиляторов, которые обычно нуждаются в ремонте каждые 2 года.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Power

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Угольная электростанция

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Январь 2000 г.

ПРОДУКТЫ

Belzona 1811 (Ceramic Carbide) Belzona 1812 (Ceramic Carbide FP)

СУБСТРАТ

Сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Нанесение материала Belzona 1812 для герметизации болтов 2. Общий вид вентилятора 3. Нанесение материала Belzona 1811 на спицы вентилятора

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com



Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.