


РЕМОНТ ЩЕЛЕВОЙ КОРРОЗИИ С ПОМОЩЬЮ BELZONA 1111

ID: 4559



ПРОБЛЕМА

Применение неподходящего соединительного материала привело к сильной щелевой коррозии на двух отдельных холодильниках

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Поверхности фланца установки охлаждения газа

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было проведено в соответствии с Belzona Системными Листовками VPF-1 и VPF-13. Только участки локализованной питтинговой коррозии были восстановлены на этих устройствах, и обработка до требуемого профиля была проведена с использованием ручных инструментов.

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Belzona ремонт был завершен всего за шесть часов, исключая необходимость в сварке и механической обработке до нужных размеров, которые бы заняли несколько дней. Это помогло избежать потерь, связанных с простоем производства газа, которые обошлись бы в десятки тысяч фунтов стерлингов.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Oil & Gas

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Офшорная нефтедобывающая компания

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Июнь 1997

ПРОДУКТЫ

Belzona 1111 (Super Metal)

СУБСТРАТ

Инконель

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Производство осмотра щелевой коррозии 2. Типичная щелевая питтинговая коррозия на поверхности фланца 3. Belzona ремонт завершен без снятия трубного пучка 4. Требуемая продолжительного времени альтернативная технология путем механической обработки проводится на месте после сварки

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.