


BELZONA ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ НОВОГО ИСПАРИТЕЛЬНОГО БАРАБАНА

ID: 4590



ПРОБЛЕМА

Испарительный барабан подвергается влиянию дигликолямина, сероводорода и углекислоты при температуре 80°C. Для защиты покрытия резервуара при эксплуатации необходимо антикоррозионное покрытие.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Новый испарительный барабан на установке аминовой очистки

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение проводилось в соответствии с системной листовкой Belzona TCC-5. Belzona 1391 нанесли одним слоем и проверили на наличие дефектов покрытия при помощи влажной губки.

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

В сентябре 2010 во время вывода оборудования из эксплуатации была проведена проверка, которая подтвердила отличное состояние покрытия, обработанного продуктом. Применение Belzona позволит продолжать использовать данный резервуар ещё в течение многих лет.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Oil & Gas

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Нефтяная компания, Сьерра Чата, Аргентина

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Июнь 2007

ПРОДУКТЫ

Belzona 1391 (Ceramic HT Metal)

СУБСТРАТ

Чугун

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Испарительный барабан перед началом применения 2. Подготовка поверхности путем абразивной струйной очистки 3. В процессе нанесения Belzona 1391 4. Фотография, сделанная во время вывода оборудования из эксплуатации в 2010

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.


BELZONA®