

BELZONA ГЕРМЕТИЗИРУЕТ ТЕЧЬ НЕФТЯНОГО НАСОСА

ID: 4593



ПРОБЛЕМА

Существовала утечка нефти в нескольких местах герметизирующего уплотнения фланца.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Насос сырой нефти, работающий при температуре окружающей среды и давлении в 0,05 МПа

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было проведено в соответствии с адаптированной версией системной листовки Belzona VPF-11a. Поверхность была подготовлена к применению при помощи пневмоприводной зачистной машины MBX, и участки течи были временно загерметизированы с помощью продукта Belzona 1221 перед тем, как впоследствии загерметизированы на постоянной основе с помощью продукта Belzona 1161.

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

Традиционный ремонт требует вывода насоса из эксплуатации. Применение Belzona позволило провести ремонт во время эксплуатации насоса, что существенно сэкономило затраты.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Oil & Gas

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Нефтяная компания, Япония

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Январь 2010

ПРОДУКТЫ

Belzona 1221 (Super E Metal) Belzona 1161 (Super UW Metal)

СУБСТРАТ

Нержавеющая сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Участок герметика перед нанесением продукта 2. Подготовка поверхности завершена 3. Нанесение продукта Belzona 1221 4. Применение завершено

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.