

ЗАЩИТА ОСНОВАНИЯ РЕЗЕРВУАРА ХРАНЕНИЯ БУТАНА

ID: 4998



ПРОБЛЕМА

Коррозия у основания резервуара. Требовалось обновление деревянных опор.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Изолированный резервуар содержит бутан температурой -6 гр.Ц.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремонт был выполнен в соответствии с Системной Листовкой GSS-3

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Belzona 3211 обеспечил отличную долговечную изоляцию в месте соединения стального резервуара с бетонным основанием, позволив конструкции дышать вследствие микропористости материала.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Oil & Gas

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

НПЗ

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

2002

ПРОДУКТЫ

Belzona 3211 Lagseal

СУБСТРАТ

Сталь, бетон, дерево

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Общий вид резервуара 2. Подготовка резервуара и его основания перед нанесением системы 3. Нанесение системы Belzona 3211 4. Законченный ремонт

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.