

BELZONA ВОССТАНАВЛИВАЕТ КРЫШКУ ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА

ID: 5027



ПРОБЛЕМА

Вследствие воздействия электрохимической и щелевой коррозии торцевой крышки теплообменника, в результате чего произошла утечка вокруг титановых пластин, что привело к потере эффективности работы теплообменника

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Пластинчатый теплообменник

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было выполнено в соответствии с Системной Листовкой GSS-9 - пластина была покрыта Belzona 9411, а затем нанесен толстый слой Belzona 1341 на торцевую крышку. Эта процедура обеспечила безупречную отделку поверхности и отличную герметичность

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Впервые ремонт был осуществлен в 1994 - и после успешных испытаний эта спецификация была применена на других заводах в группе компаний. Данный пример был осуществлен в июле 1999 года

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Oil & Gas

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Южноафриканский
нефтеперерабатывающий завод

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Различные, с 1994г.

ПРОДУКТЫ

Belzona 1341 (Supermetalgilde) Belzona
9411 (Release Agent)

СУБСТРАТ

Углеродистая сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Коррозия крышки
2. Крепеж/Установка
3. Проведение осмотра после осуществления ремонта
4. Идеально гладкая отделка

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.


BELZONA