

BELZONA УСТРАНЯЕТ ПРОБЛЕМУ ОТСТОЙНИКА

ID: 5116



ПРОБЛЕМА

50% поверхности щита поражено вследствие коррозии, возникающей на ватерлинии. Покупка новой «юбки» резервуара от производителя обойдется в \$15,000 и потребует чрезвычайно длительного времени на установку

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Алюминиевый щит на поверхности отстойника находится на 5м ниже ватерлинии. Данная установка является единственной, используемой для обслуживания этого небольшого города

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

На новые алюминиевые панели, предварительно обработанные до шероховатости, наносятся продукты Belzona 3921 и Belzona 5811 в соответствии с листовкой о применении материалов ТСС-5. После этого панели болтами прикрепляются к восстановленной «юбке», исключая необходимость полной замены оборудования

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

Данный ремонт обошелся городу в \$500, потраченных на продукт Belzona и \$1,000, потраченных на металл и материалы. Также ремонт был произведен в течение одного дня в отличие от недели, которая необходима для полной замены щита

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Water / Wastewater

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Коммунальная служба по вопросам сточных вод в штате Оклахома США

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Март 2007

ПРОДУКТЫ

Belzona 3921 (GSC Conditioner) Belzona 5811 (immersion Grade)

СУБСТРАТ

Алюминий

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Отстойник 2. Алюминиевое покрытие, подвергшееся эрозии 3. Подготовка панелей 4. Панели после завершения покрытия по линии уровня воды по обеим сторонам

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.