

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РОУЛЬСОВ СУДНА ДЛЯ ЗЕМЛЕЧЕРПАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ID: 5150



ПРОБЛЕМА

После демонтажа и дефектирования 17 роульсов были выявлены множественные повреждения: подшипников, шеек валов, посадочных мест подшипников и резьб валов

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Роульсы судна для землечерпательных работ "Северное" нуждались в плановом капитальном ремонте

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Было осуществлено комплексное решение поставленной заказчиком задачи. Ремонт был проведен в соответствии с Системными Листовками о применении Belzona.

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Belzona было единственным решением способным восстановить роульсы со столь значительным износом и множественными повреждениями. Благодаря технологиям Belzona ремонт был осуществлен в более короткие сроки, относительно запланированных, что позволило сократить издержки на восстановление работоспособности судна.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Marine

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Флотовладелец, Санкт-Петербург

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Сентябрь 2009

ПРОДУКТЫ

Belzona 1111

СУБСТРАТ

Сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Общий вид роульсов
2. Роульс до проведения ремонта и его компоненты после разборки и дефектирования
3. Роульс в ходе ремонта (проточка на станке, нанесение ремонтного состава, доводка в размер и сушка)
4. Завершенный ремонт

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.