

СТАНИТОВЫЙ ВАЛ СПБ КПК

ID: 5153



ПРОБЛЕМА

Сколы на станитовом покрытии вала бумагоделательной машины были вызваны попаданием в узел постороннего предмета.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Станитовый вал бумагоделательной машины

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Потребовался демонтаж вала для полировки и придания гладкости. Разделка сколов ручным инструментом. Восстановление геометрии пастообразным ремонтным материалом.

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Весь ремонт занял 2 рабочих дня (с учетом монтажных/демонтажных работ и полировки). Твердость и гладкость отремонтированной поверхности полностью соответствовали требованиям отдела качества. Заказчик сэкономил значительные средства по сравнению с традиционными методами ремонта.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Pulp & Paper

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Картонно-полиграфический комбинат.
Ленинградская область

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Июль 2010

ПРОДУКТЫ

Belzona 1311

СУБСТРАТ

Станит

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Фото проблемного участка
2. Разделка повреждений
3. Отремонтированный участок (вид сверху)
4. Отремонтированный участок (вид сбоку)

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.