

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОПОРНОГО БАНДАЖА СУШИЛЬНОГО БАРАБАНА

ID: 5162



For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com



Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.

ПРОБЛЕМА

Сегментные сколы поверхности качения опорного банджа, трещины на поверхности банджа сушильного барабана

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Sugar

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Сахарный завод. Украина

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Август 2013 г.

ПРОДУКТЫ

Belzona 1111

1311

1321

9111

СУБСТРАТ

Чугун

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Сегментные сколы металла на поверхности качения опорного банджа сушильного барабана
2. Наклеивание стального армирующего металлического сегмента на боковую поверхность банджа с опорой на его опорные поверхности. Фиксация армирующего сегмента болтовыми соединениями и дополнительная фиксация болтовых соединений материалом Belzona 1321
3. Окончательный вид усиления поверхности качения банджа сушильного барабана в местах скола стальным армирующим сегментом при помощи материалов Belzona 1111, 1311, 1321

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com

