

РЕМОНТ И ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕЙ И УПЛОТНЯЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТИПА «ШИП-ПАЗ» РАСПРЕДКАМЕРЫ ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА

ID: 5163



ПРОБЛЕМА

Коррозия, эрозия внутренних и уплотняющих поверхностей типа «шип-паз»

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Распределительная камера теплообменного аппарата

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремонт был проведен в соответствии с Системными Листовками Belzona.

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

Материалы Belzona позволили быстро провести ремонт и обеспечить долговременную защиту теплообменника от эрозии и коррозии.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Oil & Gas

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Нефтеперерабатывающий завод,
Украина

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Сентябрь - Октябрь 2013 г.

ПРОДУКТЫ

Belzona 1111
1121
1311
1321
1341
9111

СУБСТРАТ

Сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Абразивоструйная подготовка внутренних и торцевых уплотняющих поверхностей типа «шип-паз» распредакмер теплообменного аппарата
2. Армирование стальными листовыми сегментами внутренней поверхности и изношенной боковой уплотняющей поверхности типа «паз» распредакмер теплообменного аппарата
3. Восстановление внутренних и торцевых уплотняющих поверхностей типа «шип-паз» распредакмер теплообменного аппарата материалами Belzona 1111, 1121, 1311
4. Восстановленные и защищённые внутренняя и уплотняющая поверхности распредакмеры теплообменного аппарата материалами Belzona 1321, 1341

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com



Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.