

УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧКИ НА МАСЛОНАПОЛНЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ

ID: 5970



ПРОБЛЕМА

Течь необходимо было устранить в кратчайшие сроки и без вывода установки из эксплуатации.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

В процессе эксплуатации, в результате воздействия агрессивной среды произошло сквозное корродирование стенки трансформатора. Возникла течь масла, что привело к потере трансформаторного масла, причинение вреда окружающей среды и как следствие штрафным санкциям от контролирующих органов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендации и методические указания BELZONA по устранению течей на маслonaполненном оборудовании.

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

Применение материалов и технологии Бельзона позволило избежать дорогостоящего ремонта и длительного простоя оборудования.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Power

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Россия, Татарстан

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Сентябрь 2013 г.

ПРОДУКТЫ

Belzona 1161
Belzona 9611

СУБСТРАТ

Сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Общий вид протекающей емкости. 2. Поверхность нанесения материала. 3. Ремонт завершен.

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.


BELZONA®