

BELZONA SCHÜTZT CHEMIKALIENAUFFANGBEREICH

ID: 1769

2



3



1



4



PROBLEM

Schwere Beschädigung des Betons aufgrund von undichten Stellen sowie Verunreinigung während Instandhaltungsarbeiten. Insgesamt war die strukturelle Unversehrtheit des Bereichs nicht mehr gewährleistet.

ANWENDUNGSSITUATION

Chemikalienauffangbereich

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt TCC-15 durchgeführt. Dabei wurde der Unterfütterung und dem Schutz des Fundaments der Tankbeine besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

BELZONA-FAKTEN

Der Bereich wurde saniert, um den geforderten Richtlinien zu entsprechen. Zusätzlich wurden die Tankbeine geschützt. Die Reparaturen sind einfach durchführbar und bieten eine lange Lebensdauer: Während der letzten Inspektion im Jahr 2009 befand sich der Chemikalienauffangbereich in einem sehr gutem Zustand.

INDUSTRIE

Allgemeine Industrie

STANDORT DES KUNDEN

Lebensmittelverarbeitungsbetrieb,
Frankreich

ANTRAGSDATUM

Juni 2003

PRODUKTE

Belzona 4111 (Magma-Quartz) Belzona 4311
(Magma CR1)

SUBSTRAT

Beton, Stahl

FOTOBESCHREIBUNGEN

1. Vor den Reparaturarbeiten 2. Blick auf die Tankbeine 3. Tankbeine nach der Unterfütterung 4. Abgeschlossene Anwendung nach dem Auftrag von Belzona 4311 (Magma CR1)

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com



Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.