

BELZONA SORGT DAFÜR, DASS DER FLUGHAFEN FÜR REISENDE SICHER BLEIBT

ID: 1789



PROBLEM

Die alte Dichtmasse löste sich aus den Fugen. Stahlplatten über den Fugen konnten das Sicherheitsrisiko nicht entschärfen.

ANWENDUNGSSITUATION

Dehnfugen im Abfertigungsgebäude

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt FPA-6 durchgeführt.

BELZONA-FAKTEN

Die Fugen sind auch nach 8 Jahren weiterhin im Betrieb. Die ausgezeichnete Adhäsion stellt sicher, dass kein Stolperrisiko durch ein Versagen der Dichtmasse entsteht.

INDUSTRIE

Gebäude & Strukturen

STANDORT DES KUNDEN

Flughafen, Alabama, USA

ANTRAGSDATUM

2000

PRODUKTE

Belzona 2221 (MP Fluid Elastomer)

SUBSTRAT

Beton

FOTOBESCHREIBUNGEN

1. Das Abfertigungsgebäude 2. Einer der Anwendungsbereiche 3. Problemfuge vor der Rolltreppe 4. Die abgeschlossene Belzona 2221 (MP Fluid Elastomer) Anwendung

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.