

REPARATUR EINER ZUGANGSRAMPE UND TREPPE MIT BELZONA

ID: 1800



PROBLEM

Starker Fußgängerverkehr und Verwitterung führten an der Treppe und Zugangsrampe dieser öffentlichen Toiletten zu Schäden und Abnutzung. Bei einer Überprüfung der Rampe gemäß dem britischen Disability Discrimination Act (DDA – Gesetz gegen Diskriminierung Körperbehinderter) wurde diese als unsicher und für nichtkonform mit den Bestimmungen befunden.

ANWENDUNGSSITUATION

Stark abgenutzte Treppe und Zugangsrampe für Körperbehinderte.

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt FPA-1 durchgeführt.

BELZONA-FAKTEN

Die Verwendung der Belzona Produkte wurde durch die örtliche Stadtverwaltung eingefordert, um eine schnelle, langanhaltende und kostengünstige Reparatur zu ermöglichen. Da auf den alten Beton wiederaufgebaut werden konnte, mussten die Treppen nicht vollständig entfernt und nachgebaut werden. Die Reparatur stellte sicher, dass die stark frequentierten Toiletten nun den DDA-Bestimmungen entsprachen und der Öffentlichkeit in kürzester Zeit wieder zur Verfügung standen.

INDUSTRIE

Gebäude & Strukturen

STANDORT DES KUNDEN

Örtliche Stadtverwaltung, GB

ANTRAGSDATUM

November 2004

PRODUKTE

Belzona 4131 (Magma-Screed) Belzona 4411 (Granogrip) Belzona 5231 (SG Laminate)

SUBSTRAT

Alter Beton

FOTOBESCHREIBUNGEN

1. Die abgenutzten Stufen stellten ein Gesundheits- und Sicherheitsrisiko dar 2. Vorbereitete Oberfläche 3. Mit Belzona 4131 (Magma-Screed) wiederaufgebaute Oberfläche 4. Fertiges Projekt

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.