


BELZONA БЕРЕТСЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТРА

ID: 1936



ПРОБЛЕМА

Поверхность плитки, которой вымощены ступеньки, представляла опасность подскользывания, особенно будучи мокрой. В дополнение к этому, ступеньки подвергались интенсивным пешеходным нагрузкам и нецелевой эксплуатации скейтбордистами, что потребовало обновления их состояния, отражающего статус Международного конференц-центра.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Главный вход в Конференц-центр

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение происходило в соответствии с листовками о применении материалов - Belzona Know-How System Leaflet FPA-1 и FPA-8.

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

Клиент был очень доволен эстетичным внешним видом отремонтированной поверхности, для создания которой использовался специальный Золотистый вид Belzona 9221, который кроме удовлетворения требований безопасности, сочетался с Эмблемами Организаций. После 6 лет эксплуатации в тяжёлых условиях Belzona по-прежнему обеспечивает превосходные эксплуатационные характеристики и шероховатую поверхность, которая менее предпочтительна для скейтбордистов.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Buildings & Structures

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Международный Конференц-центр - Англия

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Главный вход в Конференц-центр

ПРОДУКТЫ

Belzona 4131 (Магма-Скрид) Belzona 4411 (Граногрип) Belzona 9221 (Суперфут Наполнитель)

СУБСТРАТ

Керамическая плитка

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Состояние ступенек до ремонта. 2. Поверхности маскированы для создания контура противоскользящего покрытия. 3. Законченный ремонт. 4. Отремонтированная поверхность после 6 лет эксплуатации.

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.

