

РЕМОНТ КУХНИ ПРИ ПОМОЩИ BELZONA ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПИТАНИЕ СТУДЕНТАМ

ID: 1939



ПРОБЛЕМА

Плитки вокруг решетки из нержавеющей стали были повреждены и пришли в негодность. Инспекция по охране труда и технике безопасности выявила гигиенические проблемы, что потребовало срочного исправления ситуации.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Кухня, обслуживающая столовую для студентов университета.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было проведено в соответствии с листовкой о применении материалов - Belzona Know-How System Leaflet FPA-1.

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Решение Belzona предлагает ряд преимуществ для клиента: - превосходная адгезия к различным типам поверхностей (металл, бетон и плитка) - легкоочищаемая поверхность, являющаяся практическим решением проблем с гигиеной - данная поверхность является также стойкой к используемым моющим средствам. Belzona 4111 отлично выдерживает передвижение людей и тележек для кухни в данных рабочих условиях. После 5 лет эксплуатации отремонтированная поверхность продолжает находиться в отличном состоянии.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Buildings & Structures

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Университет - Франция

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Июнь 2004

ПРОДУКТЫ

Belzona 4111 (Магма-Кварц)

СУБСТРАТ

Металл, бетон и плитка

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Поверхность 1 до ремонта. 2. Поверхность 2 до ремонта. 3. Поверхность 1 после ремонта. 4. Поверхность 2 после ремонта.

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.