

BELZONA 5851 ПОМОГАЕТ ИЗБЕЖАТЬ ОСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА

ID: 1956



ПРОБЛЕМА

Потеря изначального покрытия краски подвергло трубопровод риску коррозионного растрескивания в местах, где испытывалась противопожарная дренажная система.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Разрушение лакокрасочного покрытия на высокотемпературных дуплексных линиях

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанесение было проведено в соответствии с листовкой о применении материалов (Belzona® Know-How System Leaflet) VPF-2. Трубопровод был подвергнут паровой дробеструйной обработке для устранения отшелушившейся краски и солей с покрытия.

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

Ремонт был проведен без вывода платформы из эксплуатации, и работа буровой установки продолжалась. Стоимость простоя, измеряемая в стоимости потерянной продукции, могла бы составить миллионы долларов в день. Отзывы компании RBG указали на преимущества использования этой системы

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Oil & Gas

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Буровая установка на Северном море

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Май 2007

ПРОДУКТЫ

Belzona 5851(НА Барьер)

СУБСТРАТ

Дуплекс

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Манифольд, показывающий разрушение краски. 2. Нанесение Belzona 5851 на оголённый трубопровод. 3. Нанесение Belzona 5851 на оголённый трубопровод. 4. Нанесение Belzona 5851 на манифольд.

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.