

BELZONA ДАЛА НОВУЮ ЖИЗНЬ КРОВЛЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ID: 1959



ПРОБЛЕМА

Покрытие традиционной составной кровли разрушилось, что привело к образованию многочисленных течей. Предыдущие попытки отремонтировать кровлю не увенчались успехом, и в поисках долговечного решения компания обратилась к Belzona.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Разрушенная кровля, множественные течи нарушили изоляцию.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанесение было проведено в соответствии с листовкой о применении материалов (Belzona® Know-How System Leaflet) RPA-1.

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Компания рассматривала использование традиционных решений, однако, продукт Belzona® 3111 (Эластичная Мембрана) оказался единственным, который смог предоставить бесшовное покрытие кровли в соответствии со стандартами электростанции. Благодаря сэкономленным средствам, на электростанции также были отремонтированы две дополнительные кровли, на которые до этого не были выделены средства.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Power

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Электростанция, Мэриленд, США

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

1999-2000

ПРОДУКТЫ

Belzona 3111 (Эластичная Мембрана)

СУБСТРАТ

Бетон

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Состояние кровли до ремонта 2. Результат ремонта 3. Вид отремонтированной кровли с другого ракурса

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com



Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.