

BELZONA ГЕРМЕТИЗИРУЕТ ТЕЧИ ЭЛЕГАЗА НА ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (ГЭС)

ID: 1960



ПРОБЛЕМА

Утечка элегаза (SF₆) из соединительных швов требовала постоянного пополнения состава

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Труба, по которой подается элегаз (SF₆)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанесение было проведено в соответствии с листовкой о применении материалов (Belzona® Know-How System Leaflet) GSS-4.

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Нанесенное покрытие находилось в эксплуатации на протяжении многих лет с незначительным техническим обслуживанием.
ПОЛНОЕ ВРЕМЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ – 13 ЛЕТ.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Chemical & Petrochemical

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

ГЭС, Британская Колумбия, Канада

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

1993

ПРОДУКТЫ

Belzona 2211 (MP Хай-Билд Эластомер)

СУБСТРАТ

Сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Продукт Belzona 2211 нанесен в промежутке между фланцами 2. Результат ремонта 3. Герметизация другого фланца

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com



Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.