

BELZONA РЕМОНТИРУЕТ РАЗРУШЕННЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ

ID: 2002



ПРОБЛЕМА

Разрушенный изолятор представлял угрозу безопасности объекта.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Электрический изолятор в подстанции распределения электроэнергии.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Эластомер Belzona использовался для взятия образца с неповрежденного участка, который был далее использован в качестве формы для воссоздания изначального профиля с помощью Belzona® 8111.

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Изоляторы устаревшие и их замена практически невозможна, так как похожие детали больше не доступны. Предпочтение было отдано ремонту с помощью продукта Belzona® 8111 из-за его электрических свойств. Нанесение было выполнено командой специалистов, и работа заняла всего несколько часов.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Power

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Электростанция, Франция

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Июль 2008

ПРОДУКТЫ

Belzona 2211 (MP Хай-Билд Эластомер)
Belzona 8111 (Формуемая Древесина)

СУБСТРАТ

Фарфор

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Общий вид подстанции 2. Разрушенный изолятор 3. Результат ремонта 4. Воссоздание изначального профиля в увеличенном масштабе

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.