

РЕМОНТ РАЗРУШЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ С ПОМОЩЬЮ BELZONA

ID: 2008



ПРОБЛЕМА

Два изолятора треснули и разрушились. Медная труба в одном из изоляторов также повреждена

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Вкладыши изолятора

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было проведено в соответствии с листовками о применении материалов - Belzona Know-How System Leaflet VPF-1 и 2. Изначальные поверхности были восстановлены с помощью Belzona® 1111, для образования гладкого верхнего слоя поверхности использован Belzona® 1391.

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

Belzona успешно восстановила разрушенные изоляторы, сэкономив заказчику время и деньги на замену установок. После ремонта сопротивление изоляторов в сухих условиях составило приблизительно 5 кОм, что намного выше сопротивления изоляторов до ремонта.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Power

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Электростанция, Египет

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Октябрь 2005

ПРОДУКТЫ

Belzona 1111 (Супер Металл) Belzona 1391 (Керамик НТ)

СУБСТРАТ

Фарфор

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Поврежденный изолятор 2. Второй поврежденный изолятор 3. Нанесение Belzona 1111 для заполнения трещин и поврежденных участков 4. Восстановленный изолятор

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.


BELZONA®