

BELZONA УКРЕПЛЯЕТ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ШОКОЛАДНОЙ ФАБРИКЕ

ID: 2016



ПРОБЛЕМА

Существующее покрытие начало разрушаться, а участки покрытия основной пешеходной зоны полностью удалены, оставляя под ними незащищенный покрытием слой бетона. Это не только портило внешний вид напольного покрытия, но и вызвало опасность для здоровья, так как пол невозможно было адекватно очистить, потому что частицы пищи застревали в поверхности.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Напольное покрытие участка для помывки в столовой предприятия

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Остаток изначального покрытия пола был снят и весь участок бетонного покрытия был покрыт Belzona® 5231 (SG Ламинат). Применение было выполнено в соответствии с листовками по применению Belzona (Know-How System Leaflets) FPA-3.

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Результаты работы полностью оправдали требования и ожидания заказчика. Покрытие Belzona является противоскользящим и обеспечивает гигиенически чистую поверхность, на которой не задерживаются бактерии.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

General Industry

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Производитель шоколада, Дербишир, Великобритания

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Декабрь 2009

ПРОДУКТЫ

Belzona 5231 (SG Ламинат)

СУБСТРАТ

Бетон

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Участки напольного покрытия, требующие ремонта 2. Участки напольного покрытия, требующие ремонта 3. Результат применения Belzona 4. Результат применения Belzona

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.


BELZONA®