


BELZONA ВОССТАНАВЛИВАЕТ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ В ПЕКАРНЕ

ID: 2019



ПРОБЛЕМА

Масла, мука и моющая вода затекали под тестомесильную машину. Необходимо было создать уклон для улучшения водоотвода и облегчения очистки этой санитарной зоны.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Участок напольного покрытия вокруг тестомесильной машины

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было выполнено в соответствии с листовками по применению Belzona (Know-How System Leaflets) FPA-1 и 6. Эластичная герметичная прокладка, изготовленная из Belzona® 2221 была использована для поглощения вибраций машины и предотвращения проникновения продуктов питания под машину.

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Машину вернули в эксплуатацию на следующий день, что позволило не прерывать производство. Это применение послужило началом для последующих многократных применений Belzona® 4131, что обеспечивает наличие чистой, безопасной рабочей поверхности

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

General Industry

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Пекарня, Северная Ирландия

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Август 2009

ПРОДУКТЫ

Belzona 4131 (Магма Скрид) Belzona 2221 (МР Жидкий Эластомер)

СУБСТРАТ

Бетон

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Проблемный участок пола 2. Проблемный участок пола после очистки и абразивной обработки 3. Нанесение кондиционера Belzona 4. Результат нанесения Belzona 4131

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.