

BELZONA SCHÜTZT SEDIMENTATIONSBECKEN

ID: 2087



PROBLEM

Das Becken wies schwerwiegende Korrosionsschäden auf.

ANWENDUNGSSITUATION

Eisen(III)-sulfat-Absetzbecken

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how Systeminfoblatt TCC-5 durchgeführt. Das Belzona-Produkt wurde mittels Airless-Spritzen aufgetragen.

BELZONA-FAKTEN

Seit 1998 sind für den Arzneimittelhersteller bereits 5 Sammel-/Nachklärbecken beschichtet worden. Bei einer Inspektion 10 Jahre später wurde festgestellt, dass sich die Beschichtungen mit Belzona 5811 (Immersion Grade) immer noch in einem ausgezeichneten Zustand befanden. Dies war ausschlaggebend für den Kunden, sich im September 2010 erneut für Belzona 5811 (Immersion Grade) zu entscheiden.

INDUSTRIE

Chemie & Petrochemie

STANDORT DES KUNDEN

Arzneimittelhersteller, Slowakei

ANTRAGSDATUM

September 2010

PRODUKTE

Belzona 5811 (Immersion Grade)

SUBSTRAT

Stahl

FOTOBESCHREIBUNGEN

1. Tank mit schwerwiegender Korrosion 2. Sandstrahlen des Tanks 3. Vorbereitungen für das Airless-Spritzen 4. Tank nach der Anwendung

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

