

BELZONA REPARIERT SCHADHAFTE ISOLATOREN

ID: 2132



PROBLEM

Die Porzellanisolatoren waren an den Kanten beschädigt, sodass Öl aus dem angrenzenden Isolator eindringen konnte.

ANWENDUNGSSITUATION

Isolatoren aus Porzellan

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt GSS-1 durchgeführt.

BELZONA-FAKTEN

Dank Belzona konnte an diesen Isolatoren ein ernstes Problem gelöst werden. Anstelle eines Neukaufs konnte das Unternehmen mehr als 5,000 US\$ einsparen. Aufgrund der dielektrischen Stärke von Belzona 1111 (Super Metal) war das Produkt für diese Anwendung sehr gut geeignet.

INDUSTRIE

Leistung

STANDORT DES KUNDEN

Kraftwerk, Ägypten

ANTRAGSDATUM

Februar 2005

PRODUKTE

Belzona 1111 (Super Metal)

SUBSTRAT

Porzellan

FOTOBESCHREIBUNGEN

1. Die schadhaften Isolatoren 2. Herstellen des Formwerkzeugs an einer unbeschädigten Stelle des Isolators mit Belzona 1111 (Super Metal) 3. Neuformung der beschädigten Kante 4. Die zwei reparierten Isolatoren