

BELZONA DICHTET ISOLATOR AB

ID: 2134



PROBLEM
Die Dichtung innerhalb der Isolatoren war erodiert und Ölleckagen waren die Folge.

ANWENDUNGSSITUATION
Stromleitungsisolatoren

ANWENDUNGSVERFAHREN
Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt GSS-3 durchgeführt.

BELZONA-FAKTEN
Belzona Produkte wurden bereits für eine Reihe ähnlicher Abdichtanwendungen sehr erfolgreich eingesetzt.

INDUSTRIE
Leistung

STANDORT DES KUNDEN
Kraftwerk, British Columbia, Kanada

ANTRAGSDATUM
August 2003

PRODUKTE
Belzona 2121 (D&A Hi-Coat Elastomer)

SUBSTRAT
Porzellan und Aluminium

FOTOBESCHREIBUNGEN
1. Oberflächenvorbereitung 2. Abgeschlossene Oberflächenvorbereitung (Sandstahlen) 3. Abgeschlossene Anwendung